

## 新福島変電所の被害状況

機器名	被害概要	
大熊線3L 架空地線	断線	写真:別紙3(1)
双葉線1L 架空地線	断線	
大熊線3. 4L引込鉄構	傾斜	写真:別紙3(2)
夜の森線	構内ケーブル付近陥没	写真:別紙3(3)
主要変圧器1号	白相避雷器転倒 黒・赤相避雷器亀裂	
主要変圧器2号	2次ブッシング漏油	写真:別紙3(4)
主要変圧器3号	2次ブッシング漏油	
主要変圧器4号	275kV黒・赤相バンク側:V吊碍子破損 2次ブッシング漏油	写真:別紙3(5)
遮断器O-24	黒相:避雷器倒壊	写真:別紙3(6)
遮断器O-41 いわき幹線1L	黒・赤・白相:遮断部碍子全損	写真:別紙3(7)
遮断器O-42 いわき幹線2L	黒・赤・白相:遮断部碍子全損	
断路器6 富岡線2L	赤・白相:支持碍子破損	
断路器8 双葉線2L	黒・赤・白相:碍子破損	
断路器31 大熊線1L	赤相:フィンガー一部変形・ずれ	
断路器33 大熊線3L	ブレード離れ・支持碍子軸傾斜	写真:別紙3(8)
断路器93 夜の森線1L	赤相:フィンガー変形・ずれ	写真:別紙3(9)
断路器94 夜の森線2L	赤・白相:フィンガー変形・ずれ	写真:別紙3(10)
断路器R94 夜の森線2L	黒相:フィンガー変形・ずれ	
断路器101	黒・赤・白相:操作碍子破損	写真:別紙3(11)
断路器107	黒相:操作碍子破損	
断路器108	白相:操作碍子破損	
断路器113	黒相人形部:上部三段碍子破損	写真:別紙3(12)
断路器150	黒・赤相:フィンガー変形・ずれ	
断路器201	赤・白相:操作碍子破損	
断路器202	黒・白相:操作碍子破損	
断路器207	黒・白相:操作碍子破損	
断路器210	白相:支持碍子破損	写真:別紙3(13)
断路器242	赤相:支持碍子破損	写真:別紙3(14)
断路器250	黒相:フィンガー変形・ずれ	
断路器R200	赤相:支持碍子破損	
断路器R300	黒・赤相:フィンガー変形・ずれ	
断路器S200	黒・赤・白相:支持碍子全損	写真:別紙3(15)
断路器S300	黒・赤・白相:フィンガー変形・ずれ	
断路器S400	黒・赤相:フィンガー変形・ずれ	
計器用変圧器 大熊線1号	赤・白相:傾斜	写真:別紙3(16)
計器用変圧器 大熊線3・4号	傾斜	
変流器 福島東幹線山線1号	黒・赤相:漏油・豆碍子破損	
変流器 福島東幹線山線2号	赤・白相:漏油・豆碍子破損	
変流器 双葉線2号	黒・赤・白相:碍子破損	
変流器 500kVセクション 甲1母線	赤相:碍子破損	
変流器 500kVセクション 乙2母線	赤・白相:碍子破損	写真:別紙3(17)
避雷器 岩井戸線2号(母線側)	白相:碍子破損	写真:別紙3(18)
避雷器 いわき幹線2号	傾斜	
避雷器 大熊線1号	傾斜	
避雷器 大熊線2号	傾斜	