

平成23年3月28日

原子力安全・保安院

福島第一原子力発電所2号機タービン建屋 地下階溜まり水の測定結果について

1. 昨日、東京電力(株)が発表した表記測定結果について、ヨウ素134の測定値に誤りがあるとの判断を踏まえた再度の採取及び分析・評価結果について報告がなされたところ、概要は別添のとおりです。
2. 重要な放射性物質濃度の測定に係る評価の誤りであることから、原子力安全・保安院としては東京電力に対して、再発防止を図るよう、口頭で指示しました。

(本発表資料のお問い合わせ)

原子力安全・保安院

原子力安全広報課：渡辺、小山田

電話：03-3501-1505

03-3501-5890