






東京電力

- [このページのメインコンテンツへ](#)
- [このカテゴリのナビゲーションへ](#)

- [トップページ](#)
- [お問い合わせ](#)
- [サイトマップ](#)
- [モバイル](#)
- [English](#)
- [中文](#)
- [한국어](#)
-  [株主・投資家のみなさま](#)
-  [採用情報](#)
-  [カスタマーセンター検索](#)

サイト内検索

検索

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

•

電気料金・
各種手続き

•

くらしと
ソリューション

•

学ぶ・知る・
楽しむ

原子力

社会・環境分野
の取り組み

TEPCOニュース

企業情報

[トップページ](#) > [TEPCO ニュース](#) > [プレスリリース](#) > [2011 年](#) > 本文

プレスリリース 2011 年

福島第一原子力発電所の現状について

【午前5時 10 分時点】

平成 23 年 3 月 12 日
東京電力株式会社

原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規程に基づく通報以後の状況について
ご報告いたします。

以下のとおり、移動式モニタリングポストで発電所周辺の放射能の状況を確認し
たところ、通常と同じ値であり、現時点で周辺環境への影響はないと思われ
ます。

○計測結果

< 3月11日 >

(計測時間)	(測定場所)	(γ 線)	(中性子線)
午後5時30分	体育館付近	4.9 nGy/h	-
40分	正門付近	5.6 nGy/h	-
50分	管理棟	6.4 nGy/h	-
午後6時45分	MP-6	5.6 nGy/h	-
午後7時00分	MP-7	5.7 nGy/h	-
10分	MP-5	5.5 nGy/h	-
15分	MP-4	5.9 nGy/h	-
20分	MP-3	5.9 nGy/h	-
52分	MP-6	5.7 nGy/h	-
午後8時00分	MP-6	6.0 nGy/h	-
10分	MP-6	5.9 nGy/h	-
20分	MP-6	6.7 nGy/h	-
午後9時30分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
40分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
50分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
午後10時00分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
10分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
20分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
30分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
40分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
50分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
午後11時00分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
10分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
20分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満
40分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未満

(計測時間)	(測定場所)	(γ 線)	(中性子線)
50分	正門付近	59 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
< 3月12日 >			
午前0時00分	正門付近	60 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
10分	正門	62 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
20分	正門	65 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
30分	正門	64 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
40分	正門	63 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
午前1時40分	正門	68 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
50分	正門	66 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
午前2時00分	正門	68 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
10分	正門	64 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
20分	正門	67 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
30分	正門	65 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
40分	正門	66 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
50分	正門	65 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
午前3時00分	正門	69 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
10分	正門	66 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
20分	正門	69 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
30分	正門	68 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
40分	正門	66 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
50分	正門	64 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
午前4時00分	正門	69 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿
40分	正門	866 nGy/h	-
50分	正門	1002 nGy/h	-
午前5時00分	正門	1307 nGy/h	-
午前5時10分	正門	1590 nGy/h	0.001 μ Sv/h 未滿

○風向、風速

< 3月11日 >

(計測時間)	(風向)	(風速)
午後7時45分	北西	2.8 m/s
午後8時35分	東	0.4 m/s
45分	北東	0.4 m/s
午後9時30分	北東	0.4 m/s
40分	北西	0.5 m/s
50分	東北東	0.4 m/s
午後10時00分	北	0.4 m/s
10分	東北東	0.6 m/s
20分	北東	0.5 m/s
30分	北北西	0.5 m/s
40分	北	0.6 m/s
50分	西	0.7 m/s
午後11時00分	北	0.8 m/s
10分	西北西	0.4 m/s
20分	北	0.3 m/s
40分	北	0.4 m/s
50分	北北東	0.4 m/s

< 3月12日 >

(計測時間)	(風向)	(風速)
午前0時00分	南東	0.5 m/s
10分	北東	2.0 m/s
20分	北東	1.8 m/s
30分	東北東	0.9 m/s
40分	東北東	1.1 m/s
午前1時40分	北北西	0.6 m/s
50分	西南西	0.8 m/s
午前2時00分	南西	0.7 m/s
10分	西南西	0.7 m/s
20分	北西	1.0 m/s

30分	北北西	0.9 m/s
40分	北北西	1.4 m/s
50分	北北西	2.0 m/s
午前3時00分	北西	1.7 m/s
10分	西	0.9 m/s
20分	西	1.0 m/s
30分	西	0.6 m/s
40分	西南西	0.5 m/s
50分	北北西	0.4 m/s
午前4時00分	北東	0.5 m/s
40分	-	-
50分	-	-
午前5時00分	-	-
午前5時10分	西	0.5 m/s

以 上

[一覧へ](#)

TEPCOニュース

- [プレスリリース](#)

プレスリリース内検索

プレスリリース内検索

<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="検索"/>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

[ページトップへ](#)

- [リーガル](#)
- [個人情報保護方針](#)

All Rights Reserved. Copyright© TEPCO.