

(1) 大熊線1L (O-81) 遮断器 損傷状況



撮影：東京電力株式会社 H23.3.23

(2) 大熊線2L (O-82) 遮断器 損傷状況



撮影：東京電力株式会社 H23.3.23

(3) 大熊線2L (82) 断路器 損傷状況



撮影：東京電力株式会社 H23.3.23