



福島第一原子力発電所1号機の状況 (3月22日 7:30現在)




原子力ハンドブック編集委員会, 原子力ハンドブック

福島第一原子力発電所2号機の状況 (3月22日 7:30現在)




原子力ハンドブック編集委員会, 原子力ハンドブック

福島第一原子力発電所3号機の状況 (3月22日 7:30現在)




原子力ハンドブック編集委員会, 原子力ハンドブック

福島第一原子力発電所4号機の状況 (3月22日 7:30現在)



原子力ハンドブック編集委員会, 原子力ハンドブック

福島第一原子力発電所5号機の状況 (3月22日 7:30現在)




現状:20日14:30に冷温停止。
21日11:36に外部電源から受電開始。

※ 炉水とプール水を切替えて除熱

原子カハンドブック編集委員会,原子カハンドブック

福島第一原子力発電所6号機の状況 (3月22日 7:30現在)



現状:6号機の非常用発電機により電力供給中。
6号機のRHR(B)ポンプ起動(19日22:14)
により、使用済燃料プールを除熱。
20日18:48に使用済燃料プール冷却から
原子炉冷却に切替。
20日19:27に冷温停止。
20日19:52に起動用変圧器まで受電。

今後の予定:外部電源復旧作業

※ 炉水とプール水を切替えて除熱

原子カハンドブック編集委員会,原子カハンドブック