

福島第一原子力発電所プラント関連パラメータの訂正について

平成23年5月16日
東京電力株式会社

平成23年4月18日より、当社ホームページ上に福島第一原子力発電所各号機のプラント関連パラメータについて掲載しておりましたが、データの一部に誤りがあることを確認したことから、4月24日原子力安全・保安院に報告し、引き続きデータの確認作業を行うこととしておりました。

(平成23年4月24日 お知らせ済み)

本日、その結果をとりまとめ、安全に問題がないことを確認のうえ、原子力安全・保安院に報告いたしました。

また、当社ホームページ上に掲載しているデータについても、データの訂正を行うとともに新たに確認したデータを記載し、当社ホームページ上に再掲載いたしました。

今後、プラント関連パラメータのデータのチェック体制を見直し、誤りがないよう努めてまいります。

以 上


- ・別紙：福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータの誤りの内容について

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータの誤りの内容について

1. プラント関連パラメータ（総括表※¹）およびデータシート※²の主な誤りは転記ミスであり、エビデンスデータ※³をもとに修正したものを。

<誤りの例>（総括表：約 200 件、データシート：約 300 件）

同時刻のエビデンスデータと数値が異なっていた。（転記ミス）




今後、データを転記する際にダブルチェックを行い、転記ミスを防止することとします。

2. プラント関連パラメータのデータの適正化として修正したものを。


<主な適正化の例>（総括表約：100 件、データシート：約 5,000 件）

- ① 新たに確認されたデータをデータシートに記載した。
 ② データがハンチング※⁴しているとして記録されている場合の表記を統一した。
 （データシート上はグラフ化などデータ処理をし易いように中央値とする）



- ③ その他適正化

- (ア) エビデンスデータからデータシートおよび総括表に転記する際に、四捨五入してデータを記載していたものをエビデンスデータ記載値に修正した。
 (イ) データ採取時刻をエビデンスデータ記載値に修正した。



- ※1 日時別にプラント関連パラメータを1枚の表として纏めたもので、定期的に原子力安全・保安院へ報告している。（4月18日以降は当社ホームページで公開）
 ※2 過去からの各日時におけるプラント関連パラメータのデータをまとめたデータシート。
 ※3 主に当直員が中央制御室や遠隔監視カメラにて計器を確認した結果を記録したもの。
 ※4 採取したデータが一定にならず、ある範囲で変動していること。