

平成23年4月8日
経済産業省
原子力安全・保安院

宮城県沖の地震発生による状況について（第2報）
（4月8日 午前1時00分現在）

昨日（4月7日）午後11時32分頃、宮城県沖で地震が発生しました。

日本原燃（株）六ヶ所再処理事業所については、使用前検査中です。また、東北電力（株）東通原子力発電所、女川原子力発電所並びに東京電力（株）福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の各施設は、東北地方太平洋沖地震後運転を停止しています。

六ヶ所再処理事業所については、現在のところ、外部電源が遮断し、非常用ディーゼル発電機による給電が行われています。

泊発電所については、北海道電力（株）によれば、現在のところ、1号機及び2号機について、出力を90%に抑制して運転中とのことです。

東通原子力発電所については、東北電力（株）によれば、現在のところ、外部電源が遮断し、非常用ディーゼル発電機による給電が行われ、使用済燃料プールは、冷却を継続中（全炉心燃料が使用済燃料プール中に貯蔵中）。

女川原子力発電所については、現地の原子力保安検査官及び東北電力（株）によれば、現在のところ、外部電源3回線のうち2回線が遮断。モニタリングポストの値には異常は認められていません。使用済燃料プールの冷却系統は、一度停止しましたが、全て復旧したとのことです。

福島第一原子力発電所については、東京電力（株）からの連絡によれば、モニタリングポストの値には異常は認められていません。また、炉心への注入作業は継続中とのことです。

福島第二原子力発電所については、東京電力（株）によれば、パラメータの値に異常は認められていません。

東海第二発電所については、日本原子力発電（株）によれば、異常は認められていません。

1. 原子力発電所の運転状況
・ 北海道電力（株）泊発電所

1号機 運転中

2号機 運転中

3号機 運転中

・東北電力(株)東通原子力発電所

1号機 停止中

東北電力(株)女川原子力発電所

1号機 停止中

2号機 停止中

3号機 停止中

・東京電力(株)福島第一原子力発電所

1号機 停止中

2号機 停止中

3号機 停止中

4号機 停止中

5号機 停止中

6号機 停止中

・東京電力(株)福島第二原子力発電所

1号機 停止中

2号機 停止中

3号機 停止中

4号機 停止中

・日本原電(株)東海第二発電所

停止中

2. 日本原燃(株)(青森県上北郡六ヶ所村)

・日本原燃(株)六ヶ所再処理事業所

再処理施設 使用前検査中

ウラン濃縮施設 稼働中

3. 産業保安

・東北電力(4月7日23:32現在)

約360万kWの供給支障が発生。

停電地域：青森県、岩手県、秋田県の全域

宮城県の一部、山形県の一部

設備被害について：調査中。

・電源開発

北本連携線、鬼首地熱発電所、二つの水力発電所が停止。
被害状況は調査中。

・東京電力

停電、設備被害の情報はありません。

○都市ガス

現在のところ、被害情報は入っていません。引き続き、情報収集中。

○LP ガス

現在のところ、被害情報は入っていません。引き続き、情報収集中。

○コンビナート

現在のところ、被害情報は入っていません。引き続き、情報収集中。

○高圧ガス

現在のところ、被害情報は入っていません。引き続き、情報収集中。

(参考)

各地の震度

宮城県北部：最大震度 6 強

福島県浜通り：最大震度 5 弱

(本発表資料のお問い合わせ)

原子力安全・保安院

原子力安全広報課：吉澤、小山田

電話：03-3501-5890 (原子力安全広報課)