






東京電力

- [このページのメインコンテンツへ](#)
- [このカテゴリのナビゲーションへ](#)

- [トップページ](#)
- [お問い合わせ](#)
- [サイトマップ](#)
- [モバイル](#)
- [English](#)
- [中文](#)
- [한국어](#)
-  [株主・投資家のみなさま](#)
-  [採用情報](#)
-  [カスタマーセンター検索](#)

サイト内検索

検索

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

(hidden)

•

電気料金・
各種手続き

•

くらしと
ソリューション

•

学ぶ・知る・
楽しむ

原子力

社会・環境分野
の取り組み

TEPCOニュース

企業情報

[トップページ](#) > [TEPCO ニュース](#) > [プレスリリース](#) > [2011年](#) > 本文

プレスリリース 2011 年

福島第一原子力発電所の現状について

【午後7時 20分現在】

平成 23 年 3 月 11 日
東京電力株式会社

原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の規程に基づく通報以後の状況についてご報告いたします。

以下のとおり、移動式モニタリングポストで発電所周辺の放射能の状況を確認したところ、通常と同じ値であり、現時点で周辺環境への影響はないと思われま

○計測結果

(計測時間)	(測定場所)	(測定値)
午後 5 時 30 分	体育館付近	4.9 nGy/h
40 分	正門付近	5.6 nGy/h
50 分	管理棟	6.4 nGy/h
午後 6 時 45 分	MP-6	5.6 nGy/h
午後 7 時 00 分	MP-7	5.7 nGy/h
10 分	MP-5	5.5 nGy/h
15 分	MP-4	5.9 nGy/h
20 分	MP-3	5.9 nGy/h

※値は、すべて平常変動内

以 上

[一覧へ](#)

 **TEPCOニュース**

- ・ [プレスリリース](#)

プレスリリース内検索

プレスリリース内検索

<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value="(hidden)"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="検索"/>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

[ページトップへ](#)

- ・ [リーガル](#)
- ・ [個人情報保護方針](#)

All Rights Reserved. Copyright© TEPCO.