

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月20日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前5時50分	事務本館北	2683.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	2.2
午前5時40分	西門	269.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.6
午前5時30分	西門	269.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.6
午前5時20分	西門	270.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.7
午前5時10分	西門	270.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.5
午前5時00分	西門	271.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	1.5
午前4時50分	西門	271.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	1.6
午前4時40分	西門	273.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	3.5
午前4時30分	事務本館北	2739.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.8
午前4時20分	事務本館北	2743.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.8
午前4時10分	事務本館北	2771.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午前4時00分	事務本館北	2939.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前3時50分	事務本館北	3185.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.0
午前3時40分	事務本館北	2758.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.1
午前3時30分	事務本館北	2741.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	1.0
午前3時20分	事務本館北	2745.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.1
午前3時10分	事務本館北	2745.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.0
午前3時00分	事務本館北	2759.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.1
午前2時50分	事務本館北	2761.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	2.3
午前2時40分	事務本館北	2764.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.5
午前2時30分	事務本館北	2767.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.8
午前2時20分	事務本館北	2771.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.6
午前2時10分	事務本館北	2773.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	2.1
午前2時00分	事務本館北	2778.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.8
午前1時50分	事務本館北	2781.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.5
午前1時40分	事務本館北	2785.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	2.1
午前1時30分	事務本館北	2788.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	2.9
午前1時20分	事務本館北	2793.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	3.0
午前1時10分	事務本館北	2794.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	3.2
午前1時00分	事務本館北	2797.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	4.6
午前0時50分	事務本館北	2791.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	3.4
午前0時40分	事務本館北	2803.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	3.0
午前0時30分	事務本館北	2805.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	3.5
午前0時20分	事務本館北	2808.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	2.8
午前0時10分	事務本館北	2814.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	3.7
午前0時00分	事務本館北	2821.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	4.5