【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日:3月26日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前3時30分	正門	169. 8 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 <i>μ</i> Sv/h未満	北西	3.0
午前3時20分	正門	170. 7 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 <i>μ</i> Sv/h未満	北北西	3.0
午前3時10分	正門	171. Ο <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	3.7
午前3時00分	正門	172. 4 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	5.9
午前2時50分	正門	173. Ο <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	5.0
午前2時40分	正門	174. 4 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μSv/h未満	北北西	3.2
午前2時30分	正門	175. 5 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	3.5
午前2時20分	正門	176. 6 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	2.9
午前2時10分	正門	178. 1 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 <i>μ</i> Sv/h未満	北北西	4.0
午前2時00分	正門		0. 01 <i>μ</i> Sv/h未満	北	5.3
午前1時50分	正門	180. 8 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	3.0
午前1時40分	正門	181. 8 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 <i>μ</i> Sv/h未満	北西	1.9
午前1時30分	正門	182. 1 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	2.7
午前1時20分	正門	182. 3 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	2.4
午前1時10分	正門	182. 4 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	2.7
午前1時00分	正門	182. 5 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	3.2
午前0時50分	正門	182. 7 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	3.2
午前0時40分	正門	182. 8 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	2.6
午前0時30分	正門	183. 2 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μSv/h未満	北西	2.2
午前0時20分	正門	183. 8 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μSv/h未満	西	2.5
午前0時10分	正門	184. 0 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μSv/h未満	北西	1.8
午前0時00分	正門	184. 4 <i>μ</i> Sv/h	0. 01 μSv/h未満	北西	2.3