

平成23年4月13日
原子力災害現地対策本部

福島第一原子力発電所から20～30km圏内の放射能モニタリング測定値(4月13日測定結果)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (福島第一原子力 発電所からの距離)		南相馬市原 町区高見町 付近	伊達郡川俣 町山木屋向 出山付近	双葉郡浪江 町下津島萱 深付近	田村市都路 町古道寺ノ前 付近	双葉郡柶葉 町山田岡美し 森付近	双葉郡広野 町下北迫苗 代替付近	双葉郡川内 村下川内宮 渡付近	いわき市大久 町大久矢ノ目 沢付近	双葉郡浪江 町津島東館 付近
		測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号	測定エリア 番号
		80	46	79	41	45	71	43	44	21
		(約25km北)	(約30km北 西)	(約30km北 西)	(約20km西)	(約20km南)	(約25km南)	(約20km南 西)	(約30km南)	(約30km西北 西)
4月12日	測定値	1.0	4.6	9.3	0.7	1.0	0.7	0.4	0.7	3.7
	測定時刻	(16:12)	(13:20)	(18:00)	(13:10)	(13:28)	(15:36)	(15:00)	(13:00)	(15:28)
4月13日	測定値	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—
	測定時刻	(8:35)	—	—	—	—	(7:59)	—	—	—

(注)この表は、文部科学省原子力災害対策支援本部の発表資料から転記したものです。(平成23年4月13日16時現在)
測定場所については、発表資料の地図データから推測したおおよそのものです。
測定値については、それぞれの測定場所における直近のものです。

<<注記>> — については、本日16:00時点で報告がされていないエリアです。

本件に関する問い合わせ先
原子力災害現地対策本部(広報班)
024-521-7837