

## モニタリングポスト




●モニタリングポスト(MP)配置図

2011年3月11日14時40分現在

地上 10m の風向風速  
風向: 南東  
風速: 1.9m/s




## ●モニタリングポスト測定値トレンドグラフ



## ●モニタリングポスト点検等のお知らせ

現在、正常に動作しております。  
モニタリングポスト6は、平成23年3月11日点検に伴い測定値が表示されません。

## ●モニタリングポスト3ヶ月トレンドグラフ



## ● 雨と放射線について

雨が降ると放射線量が増えます。詳しい説明は[こちら](#)です。

**福島第一原子力発電所**

---