

福島第一原子力発電所における対応状況について

資料一覧

福島第一原子力発電所被災直後の対応状況について

福島第一原子力発電所 1号機における地震発生から3月12日(土)までの
主な時系列

- ・福島第一原子力発電所 1号機代替注水に関する対応状況について
- ・福島第一原子力発電所 1号機格納容器ベント操作に関する対応状況について

福島第一原子力発電所 2号機における地震発生から3月15日(火)までの
主な時系列

- ・福島第一原子力発電所 2号機代替注水に関する対応状況について
- ・福島第一原子力発電所 2号機格納容器ベント操作に関する対応状況について

福島第一原子力発電所 3号機における地震発生から3月15日(火)までの
主な時系列

- ・福島第一原子力発電所 3号機代替注水に関する対応状況について
- ・福島第一原子力発電所 3号機格納容器ベント操作に関する対応状況について

福島第一原子力発電所 4 / 5 / 6号機における地震発生から3月15日(火)
までの主な時系列

以 上